

Reinigungsempfehlung geölte Holzoberflächen

Öl wird in flüssigem Zustand auf die Holzoberfläche aufgetragen. Ein Teil des Öls wird durch die Holzporen eingezogen und bietet dem Holz einen diffusionsfähigen Schutz.

Reinigung

Geölte Oberflächen sind mit einem trockenen oder nebelfeuchten Lappen zu reinigen. Bei starker Verschmutzung kann ein pH-neutrales Reinigungsmittel beigemischt werden. Der Lappen sollte weich sein und keine Kratzer verursachen. Danach mit warmem Wasser nachwaschen und gründlich trocknen.

Pflege

Bei täglicher Nutzung der Oberfläche wird empfohlen, geölte Oberflächen einmal jährlich mit einem geeigneten Pflegeöl zu behandeln. Das Pflegeöl hauchdünn mit einem Schwamm auftragen und gleichmässig einmassieren. Nach 5 Minuten, das überschüssige Pflegeöl mit einem Baumwolllappen in Faserrichtung trockenreiben. Nach 12 Stunden Trocknungszeit ist die Oberfläche wieder benutzbar.

Bei starken Verschmutzungen und/oder abgenutzten Oberflächen empfehlen wir eine Auffrischung durch die Schreinerei Cavin GmbH.

Besondere Hinweise

- Scheuernde Putzutensilien wie grobe Mikrofasertücher und Schwämme sowie lösemittelhaltige oder scheuernde Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden. Bei Einsatz von Seife ist die Oberfläche nach der Reinigung nochmals feucht abzuwischen und zu trocknen.
- Die Farbe von Echtholzoberflächen kann sich durch Licht- und andere Umwelteinflüsse verändern.

Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an uns.

Ihre Schreinerei Cavin GmbH

Vorsicht: Mit Öl getränkte Lappen und Schwämme können sich selbst entzünden. Deshalb müssen sie immer unter freiem Himmel ausgelüftet und bis zur Entsorgung in einem geschlossenen nichtbrennbaren Behälter gelagert werden.

Dieses Merkblatt zur Reinigungsempfehlung ist nach bestem Wissen erstellt worden. Für Druckfehler und Irrtümer kann keine Haftung übernommen werden.
Der Inhalt dieses Merkblatts dient nicht als rechtsverbindliche Grundlage.